

Niederbayerische Kaminkehrer Genossenschaft e.G. Prüfstelle Niederbayern

Sitz: Rimbach

Akkreditierte Prüfstelle nach VDI 4208

Zertifiziert nach EN ISO 9001/14001, Registriernummer: 1901200/13

Prüfstelle Niederbayern. - Wenger Str. 15 - 84164 Moosthenning

An die
Mitglieder der Kaminkehrer-Innung
Niederbayern
Niederbayerische Kaminkehrer
Genossenschaft e.G

Per Mail

Rain, 18.02.2019

Rundschreiben Prüfstelle 01/2019

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege werte Genossen

die Überprüfung der Messgeräte für den Prüfzeitraum 1.Halbjahr 2019 findet lt. beigefügter Termineinteilung statt; die Prüfpläne sind auch auf der Homepage der Nik einsehbar.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es dringend erforderlich, dass die Termine eingehalten werden; ein dazwischen einfügen ist nur schwer möglich, da die Prüfung der neuen Feststoffmessgeräte zu zeitaufwändig ist.

Neu ist, das alle Funktionen (z. B. Holzfeuchte, 4 PA- Test) die ein Abgasanalysegerät hat, auf Funktion zu prüfen sind.

Bitte auch die Holzfeuchtemessgeräte die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden am Prüfstand vorlegen (**Afriso MFM 22, Testo 606-1 u. 606-2, Wöhler integriert im A550, HF 550**)

ACHTUNG !!! Neue Vorgaben aus der VDI 4207 Blatt 2, bei Messgerätekauf von Kollegen bitte die letzte Prüfbescheinigung aushändigen lassen.

Bitte Softwarestand auf den Feststoff Messgeräten (Afriso, MRU, Testo, Wöhler...) kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren.

!! Bitte beachten für die Bestückung der Meßbox!!

- Wer sich selbst eine Box besorgt hat, bitte nur eine Meßeinheit je Box (Prüfrelevante Teile aus dem Meßkoffer) und die Bestandsliste.
- Auf dem Prüfstand stehen Boxen bereit. Diese sind je Box mit einer Meßeinheit zu bestücken. Eine Liste ist auszufüllen (Bestand bei Anlieferung) und beizulegen, diese findest Du im Anhang dieser E- Mail.
- Messgerät mit der zugehörigen Ausstattung (**Temperaturfühler lang, Mehrlochsonde, Dichtheitsprüfung (Ballpumpe, Sondenverschlussskappe), Rußzahlvergleichsskala, Aceton, Kapillarschläuche für 4Pa Test, Stechsonde (Wöhler A 550)**) bitte nicht vergessen!
- **Bei Testo** Staubmessgeräten bitte Schlauch und Sonde für ÖL/Gas und kabelgebundenen Temperaturfühler mitbringen.
- **Bei Testo** Staubmessgeräten **muss** zur Prüfung die **neueste Software** eingepflegt sein (**Analysegerät, Staubbox und Sonde**)!!

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Adolf Berger
Prüfstellenleiter

Niederbayerische Kaminkehrer
Genossenschaft e.G
Prüfstelle Niederbayern
Prüfstellenleiter Adolf Berger
Weiherweg 3
94369 Rain

☎ 08731/3958898
☎ 09429 / 947929 📠 947930
🌐 www.kaminkehrer-niederbayern.de
✉ pruefstandndb@gmx.de

GenoBank DonauWald eG
BLZ 741 900 00
Konto-Nr. 77 0 22 99
Steuer-Nr. 110/197/03667