

Niederbayerische Kaminkehrer Genossenschaft e.G.

Prüfstelle Niederbayern

Sitz: Rimbach

Akkreditierte Prüfstelle nach VDI 4208

Zertifiziert nach EN ISO 9001, Registriernummer: 1210059912 TMS

Prüfstelle Niederbayern. - Wenger Str. 15 - 84164 Moosthenning

Rain, 17.02.2022

Rundschreiben Prüfstelle 01/2022

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege werte Genossen

die Überprüfung der Messgeräte für den Prüfzeitraum 1.Halbjahr 2022 findet lt. beigefügter Termineinteilung statt; zusätzlich sind die Prüfpläne auch auf der Homepage der Nik einsehbar.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es **dringend** erforderlich, dass die **Termine** eingehalten werden; ein dazwischen einfügen ist nur schwer möglich, da die Prüfung durch die Feststoffmessgeräte zu zeitaufwändig ist.

Neu ist, Kontrolle der CO- Zellen auf Querempfindlichkeit durch NO bei den Analysegeräten. Ebenfalls NEU, die Prüfung der NO Zelle für die Messung des NO- Wertes für die 44. BImSchV Anlagen > 1000 kW < 10000 kW (Bitte ankreuzen auf den Datenblatt für Messgeräte. (Bekanntgabe muss erfolgt sein für das jeweilige Messgerät)

ACHTUNG!!! Neue Vorgaben aus der VDI 4207 Blatt 2, bei Messgerätekauf von Kollegen bitte die letzte Prüfbescheinigung aushändigen lassen.

Bitte Softwarestand auf den Feststoff Messgeräten (Afriso, MRU, Testo, Wöhler...) kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren.

**!! Bitte beachten für die Bestückung der Meßbox!!
Eingang und Ausgang erfolgt zusätzlich über Fotodokumentation**

- Wer sich selbst eine Box besorgt hat, bitte nur eine Meßeinheit je Box (Prüfrelevante Teile aus dem Meßkoffer) und die Bestandsliste.
- Auf dem Prüfstand stehen Boxen bereit. Diese sind je Box mit einer Meßeinheit zu bestücken. Eine Liste ist auszufüllen (Bestand bei Anlieferung) und beizulegen, diese findest Du im Anhang dieser E- Mail.
- Messgerät mit der zugehörigen Ausstattung (**Temperaturfühler lang, Mehrloch- Ringspaltsonde, Dichtheitsprüfung (Ballpumpe, Sondenverschlußkappe), Rußzahlvergleichskala, Aceton, Kapillarschläuche für 4Pa Test, Stechsonde (Wöhler A 550)**) bitte nicht vergessen!
- **Bei Testo** Staubmessgeräten bitte Schlauch, Sonde für Öl/Gas und kabelgebundenen Temperaturfühler mitbringen.
- **Bei Testo** Staubmessgeräten **muss** zur Prüfung die **neueste Software** eingepflegt sein (**Analysegerät, Staubbox und Sonde**)!!
- Bitte auch die Holzfeuchtemessgeräte, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden am Prüfstand vorlegen (**Afriso MFM 22, Testo 606-1 u. 606-2, Wöhler integriert im A550, HF 550**)

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Adolf Berger
Prüfstellenleiter



Niederbayerische Kaminkehrer
Genossenschaft e.G.
Prüfstelle Niederbayern
Prüfstellenleiter Adolf Berger
Weiherweg 3
94369 Rain

☎ 08731/3933339
☎ 09429 / 947929 ☎ 947930
🌐 www.kaminkehrer-niederbayern.de
✉ pruefstand@adolf-berger.de

GenoBank DonauWald eG
BLZ 741 900 00
Konto-Nr. 77 0 22 99
Steuer-Nr. 110/197/03667